

GB15763.2-2005

代替

GB/T9963-1998

GB17841-1999

部分

前言

本部分的 5.5, ,5.6, 5.7 为强制性的, 其余为推荐性。

GB 15763 《建筑用安全玻璃》目前分为两个部分:

——第一部分:防火玻璃;

——第二部分:钢化玻璃。

本部分为 GB 15763 的第 2 部分。

本部分代替 GB/T 9963-1998 《钢化玻璃》和 GB 17841-1999 《幕墙用钢化玻璃和半钢化玻璃》中对幕墙用钢化玻璃的有关规定。

本部分与 GB/T 9963-1998 相比主要变化如下:

——修改了碎片试验的方法和要求;

——关于引用文件的规则修订为: 区分注日期和不注日期的引用文件  
(GB/T 9963-1998 的 2, 本部分的 2);

## 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃

### 1 范围

GB 15763 的本部分规定了经热处理 艺制成的建筑用钢化玻璃的分类  
要求 试验方法和检验规则。

GB 15763 的本部分适用于经热处理 艺制成的建筑用钢化玻璃。对于建筑  
以 用的(如 装备 家具等)钢化玻璃，如果没有相应的产 ，可根据  
其产 特点 照使用本 。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的  
引用文件，其随后 有

的修改 (不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本 ，然而，鼓励根  
据本部分达成 议的各方 是否可使用这些文件的最 版本。凡是不注日期的  
引用文件，其最 版本适用于本部分。

GB 9962-1999 夹层玻璃

GB 11614 浮法玻璃

GB/T 18144 玻璃应力测试方法

### 3 定义及分类

#### 3.1 定义

钢化玻璃：经热处理 艺之后的玻璃。其特点是在玻璃表面形成 应力层，  
机械强度和耐热冲击强度得 ！，" 具有特#的碎片\$%。

#### 3.2 分类

3.2.1 钢化玻璃& 产 艺分类，可分为：

垂直法钢化玻璃：在钢化过 中( )夹\* +，的方- ' 产 . 的钢化玻璃。

水平法钢化玻璃：在钢化过 中( )水平/ O1 的方- ' 产 . 的钢化玻璃

。

3.2.2 钢化玻璃& 形\$ 分类，分为平面钢化玻璃和2面钢化玻璃。

### 4 钢化玻璃 使用的玻璃

产钢化玻璃 使用的玻璃，其 应3 4 相应的产 的要求。对于有  
特# 要求的，用于' 产钢化玻璃的玻璃，玻璃的 567 方8定。

### 5 要求

钢化玻璃的各9性能及其试验方法应3 4 表 1 相应条款的规定。其中安全  
性能要求为强制性要求 。

表 1 要求及试验方法条款

；		要求	试验方法
及 要 求	及< = > ?	5.1	6.1
	@度及< = > ?	5.2	6.2
		5.3	6.2
	A 2度	5.4	6.4
安全性能要求	冲击性	5.5	6.5
	碎片\$ %	5.6	6.6
	BCD冲击能力	5.7	6.7
一E 性能	表面应力	5.8	6.8

	耐热冲击性能	5.9	6.9
--	--------	-----	-----

5.1 及其 $< = >$ ?

5.1.1 F 方形平面钢化玻璃GF  $< = >$ ?

F 方形平面钢化玻璃GF 的 $< = >$ ? 应34表2的规定。

表2 F 方形平面钢化玻璃GF  $< = >$ ?

@度	GF HLI $< = >$ ?			
	LJ 1000	1000K LJ 2000	2000K LJ 3000	LL 3000
3 4 5 6	M1 N2	$\pm 3$	$\pm 4$	$\pm 5$
8 10 12	M2 N3			
15	$\pm 4$	$\pm 4$		
19	$\pm 5$	$\pm 5$	$\pm 6$	$\pm 7$
L 19	567方〇定			

5.1.2 F 方形平面钢化玻璃的对PQ?

F 方形平面钢化玻璃的对PQ? 应34表3的规定。

表3 F 方形平面钢化玻璃对PQ?  $< = R$  为ST

玻璃 ; @度	对PQ $< = ?$		
	GF J 2000	2000K GF J 3000	GF L 3000
3 4 5 6	$\pm 3.0$	$\pm 4.0$	$\pm 5.0$
8 10 12	$\pm 4$	$\pm 5$	$\pm 6$
15 19	$\pm 5$	$\pm 6$	$\pm 7$
L 19	567方〇定		

5.1.3 其U形\$的钢化玻璃的 及其 $< = >$ ?

567方〇定。

5.1.4 G部加

G部加 形\$及 567方〇定。

5.1.5

5.1.5.1 VW

本条X适用于 ; @度不Y于 4 mm 的钢化玻璃。 的G部加 567方〇定。

5.1.5.2 Z

Z—E 不Y于玻璃的 ; @度, Z 的 $< = >$ ? 应34表4的规定 Y于玻璃的 ; @度的 Z  $< = >$ ? 567方〇定。


表4 Z 及其 $< = >$ ?

为ST

; Z(D)	$< = > ?$
4J DJ 50	[ 1.0
50K DJ 100	[ 2.0
DL 100	567方〇定


### 5.1.5.3 的 \

- 1) 的G部] 玻璃G部的] ^ a 不应Y于玻璃 ; @度 2\_。如` 1  
a。



www.Glass.com.cn


- 2) 两 G之c 的] ^ b 不应Y于玻璃 ; @度的 2\_。如` 2 a。



www.Glass.com.cn


- 3) 两 G部] 玻璃P部的] ^ 。不应Y于玻璃 ; @度 d 的 6\_。如` 3  
a。

注: 如果 的G部] 玻璃P部的] ^ Y于 35 mm, d e 这个 不应处在相对  
于P部对; 的 \f。具g \ 567方O定。



[WWW.GLASS.COM.CN](http://WWW.GLASS.COM.CN)

3 的 G 部] 玻璃 P 部的] ^ a b  
 4) \ 表 a 方法及其 < = > ?  
 的 \ 的表达方法可 照 4 hi 。如 4 建 j k l , 用  
 的 \ k Hx yl 表达 的 \ 。  
 的 \ x y 的 < = > ? 与玻璃的 GF < = > ? 相 m(n 表 2)。



[WWW.GLASS.COM.CN](http://WWW.GLASS.COM.CN)

#### 4 \ 表 a 方法

5.2 @度及其 < = > ?

5.2.1 钢化玻璃的 @度的 < = > ? 应 3 4 表 5 的规定。

表 5 @度及其 < = > ?

； @度	@度 < = > ?
3 4 5 6	±0.2
8 10	±0.3

12	$\pm 0.4$
15	$\pm 0.6$
19	$\pm 1.0$
L 19	567方〇定

5.2.2 对于表 5 O P 规定的 ; @度的玻璃, 其@度 $< = >$ ? 可(用表 5 中与其 q r 的 s t @度的玻璃的规定, 或 567 方〇定

### 5.3

钢化玻璃的 应 u v 表 6 的要求。

### 5.4 A 2度

平面钢化玻璃的 A 2度, w 形 x 应不 y 过 0.3z , 形 x 应不 y 过 0.2z


◦

### 5.5 冲击性

) 6 { 钢化玻璃 h i 试验, 试 | } ~ 不 y 过 1 { 为 4 • , 多于或等于 3 { 为不 4 • 。

表 6 钢化玻璃的

缺陷: ;		$< =$ 缺陷 ~
G	每片玻璃每 T G F f < = 有 F 度不 y 过 10mm, 玻璃 G 部向玻璃板表 面延伸 度不 y 过 2mm, 板面向玻璃 @ 度延伸 度不 y 过 @ 度 1/3 的 G 个 ~	1 处
划伤	宽度在 0.1mm 以下的轻 微划伤, 每平方 T 面积内 $< =$ 存 在条 ~	F 度 J 100 mm × 4 条
	宽度大于 0.1mm 的划伤, 每平方 T 面积内 $< =$ 存 在条 ~	宽度 0.1 mm ~ 1mm F 度 J 100 mm × 4 条
夹 * 印	夹 * 印与玻璃 G 缘的 ] J 20mm, G 部变形 J 2mm( n ` 5)	
裂纹 缺 P	不 $< =$ 存在	



WWW.GLASS.COM.CN

- 1—G部变形;  
2—夹\*印与玻璃G缘的] ^;  
3—夹\*印

#### ` 5 夹\*印a b`

#### 5.6 碎片\$%

) 4{ 玻璃试 hi 试验, 每{ 试 在任何 50mm\*50mm 区域内的最少碎  
片~必须u v 表 7 的要求。且< = 有少 F 条形碎片, 其F 度不y 过 75mm。.

表 7 最少< = 碎片~

玻璃 种	; @度/mm	最少碎片~/片
平面钢化玻璃	3	30
	4~12	40
	≥15	30
2面钢化玻璃	≥4	30

#### 5.7 BCD冲击性能

) 4{ 平型玻璃试 hi 试验, 应3 4下列 1I 或 2I 中任b 一条的规定。

1) 玻璃| 碎x, 每{ 试 的最大 10 { 碎片 的总和不得y 过相当于试 65cm<sup>2</sup> 面积的 ,

保留在框内的任何 贯穿裂纹的玻璃碎片的F 度不能y 过 120mm。

2) CD下落! 度为 1200mm x, 试 不| } 。

#### 5.8 表面应力

钢化玻璃的表面应力不应Y 于 90 MPa,

以制 为试 , ) 3{ 试 hi 试验, 当全部3 4规定为4• , 2{ 试 不 3 4 则为不4• , 当 2{ 试 3 4x, 再追加 3{ 试 , 如果 3{ 全部3 4 规定 则为4• 。

#### 5.9 耐热冲击性能

钢化玻璃应耐 200°C 温? 不| } 。

) 4{ 试 hi 试验, 当 4{ 试 全部3 4 规定x 认为该9 性能4• 。当有 2{ 以f 不3 4x , 则认为不4• 。当有 1{ 不3 4x , 重 追加 1{ 试 , 如果它3 4 规定, 则认为该9 性能4• 。当有 2{ 不3 4x , 则重 追加 4{ 试 , 全部3 4 规定x 则为4• 。

### 6 试验方法

#### 6.1 检验

用最Y 刻度为 1mm 的钢直 或钢卷 测 。

#### 6.2 @度检验

使用 Z 千分 或与此m 等精度的器具, 在] 玻璃板G 15mm 内的四G 中点测 。测 结果的算 平均R 即为@度R 。" 以S T (mm) 为 修约 Y ~ 点后 2 。

#### 6.3 检验

以制 为试 , & GB11614 方法hi

#### 6.4 A 2度测

将试 在室温下放\ 4h 以f , 测 x 把试 垂直j 放 , " 在其F G 下方的 1/4 处垫f 2 { 垫{ 。

用一直或属Q水平紧贴制的两G或对PQ方向,用塞测直QG与玻璃之C隙,"以弧的!度与弦的F度之比的百分率.表aw形x的A2度。hi局部形测x,用一直或属Q沿平i玻璃G缘25mm方向hi测,测F度300mm。用塞测得谷或峰的!",除以300mm后的百分率表a形的A2度,如`6a。

## 6.5 冲击性试验

6.5.1 试为与制m@度m种类的,且与制在m一艺条件下制造的为610mm(N0mm, M5mm)\*610mm(N0mm, M5mm)的平面钢化玻璃。

6.5.2 试验装\应34 GB9962-1999 A的规定。使冲击面保持水平。试验2面钢化玻璃x,6要使用相应的辅助框架O承。

6.5.3 使用直Z为63.5mm(约1040g)表面光滑的钢球放在]^试表面1000mm的!度,使其落下。冲击点应在]试中25mm的范围内。

对每{试的冲击仅1次,以察其是否}。试验在常温下hi。

## 6.6 碎片\$%试验

6.6.1 以制为试。

6.6.2 试验备

可保留碎片`案的任何装\。


## 6.6.3 试验步骤

6.6.3.1 将钢化玻璃试平放在试验台f,"用胶带纸或其U方-约束玻璃周G,以防止玻璃碎片溅开。

6.6.3.2 在试的最F G中Qf]^周G 20mm左右的\,用尖端2率为0.2mm

[0.05mm的Y锤或冲头hi冲击,使试|碎。

6.6.3.3 保留碎片`案的措施应在冲击后10s后开始"且在冲击后3min内结束。



- 1—W形变形;  
2—玻璃GF 或对PQF;  
3—形变形;  
4—300 mm。

#### 6 W形和 形A 2度a b`

6.6.3.4 碎片 ~x，应除去] ^ 冲击点半Z 80 mm 以及] 玻璃G缘或钻 G缘 25mm 范围内的部分。从` 案中选择碎片最大的部分，在这部分中用 50 mm X 50 mm 的 ~框 算框内的碎片~，每个碎片内不能有贯穿的裂纹存在，横跨 ~框G缘的碎片& 1/2 个碎片 算。

#### 6.7 征CD冲击性能试验

##### 6.7.1 试

试 为与制 相m@度 且与制 在m一 艺条件下制造的 为 1930 mm(N0mm, +5 mm)\*864 mm(N0mm,+5 mm)的F 方形平面钢化玻璃。

##### 6.7.2 试验装\

试验装\ 应3 4 GB 9962-1999 B 的规定。

##### 6.7.3 试验步骤

6.7.3.1 用直Z 3 mm 的挠性钢丝绳把冲击G + ，使冲击G 横截面最大直 Z 部分的 周] ^ 试 表面Y 于 13 mm, ] ^ 试 的中 在 50 mm 以内。

6.7.3.2 使冲击G最大直Z的中 \ 保持在 300 mm 的下落! 度, 摆动  
落下, 冲击试 中 点 r 1 次。若试 没有 | } , 升! 至 750 mm, 在m一试  
的中 点 r 再冲击 1 次。

6.7.3.3 试 仍○ | } ×, 再升! 至 1200mm 的! 度, 在m一{ 试 中 点  
r 冲击一次。

6.7.3.4 下落! 度为 300 mm,750 mm 或 1200mm 试 | } ×, 在| } 后 5 min  
之内, 从玻璃碎片中选 最大的 10 { , ; 其 。" 测 保留在框内最F 的  
贯穿裂纹的玻璃碎片的F 度。


## 6.8 表面应力测

### 6.8.1 试

以制 为试 , & GB/T 18144 规定的方法h i 。

### 6.8.2 测 点的规定


如` 7 a , 在] F G 100mm 的] ^ f , 引平i 于F G的 2 条平i  
Q , " 与对P Q相交于 4 点, 这 4 点以及制 的几何中 点即为测 点。  
为 S T



WWW.GLASS.COM.CN

### 7 测 点a b、

为 S T



WWW.GLASS.COM.CN

### 8 测 点a b、

若制 短G 度不v 300 mm x , n` 8, 则在] 短G 100mm 的] ^ f 引平i 于短G的两条平i Q与中 Q相交于2点, 这两点以及制 的几何中 点即为测 点。

不规则形\$的制 , 其应力测 点 567方O定。

### 6.8.3 测 f结果

测 结果为各测 点的测 R的算 平均R。

### 6.9 耐热冲击性能

将 300 mm X 300 mm 的钢化玻璃试 \ 于 200°C±2°C的烘箱中, 保温 4h 以f , ) 后j 即将试 垂直浸 200°C [ 2°C的冰水混4物中, 应保证试 ! 度的 1/3 以f 能浸 水中, 5 min 后 察玻璃是否| } 。

玻璃表面和G部的鱼鳞\$剥^ 不应视p | } 。

## 7 检验规则

### 检验9目

检验分为 厂检验和型- 检验。

#### 7.1.1 型- 检 验

要求中的安全性能要求为必检9目, 其余要求 567方O定。

#### 7.1.2 厂检验

@度及其>? 及其>? A2度。其U检验9目 567方O定。

#### 7.2 组批 方法

7.2.1 产 的 和>? A2度&表 8 规定hi 随机 。

表 8 表

批 范围	本大Y	4• 判定~	不4• 判定~
1~8	2	1	2
9~15	3	1	2
16~25	5	1	2
26~50	8	2	3
51~90	13	3	4
91~150	20	5	6
151~280	32	7	8
281~500	50	10	11
501~1000	80	14	15

7.2.2 对于产 要求的其U 性能, 若用制 检验x , 根据检测9目 要求的~ 从该批产 中随机 ) ; 若用试 hi 检验x , 应( 用m一 艺条件下制备的试 。当该批产 批 大于 1000 { x , 以每 1000 { 为 1 批分批 ) 试 , 当检验9目为非| } 性试验x 可用它继续hi 其U 9目的检测

#### 7.3 判定规则

若不4• ~ 等于或大于表 8 的不4• 判定~, 则认为该批产 >? A2度不4• 。

其U性能也应34相应条款的规定, 否则, 认为该9不4• 。

若f W各9中, 有19不4• , 则认为该批产 不4• 。

## 8 志 包装 运输 贮存

## 8.1 包装

玻璃的包装宜(用木箱或集装箱(架)包装, 箱(架)应便于装卸 运输 每箱(架)宜装m—@度 的玻璃。玻璃与玻璃之c 玻璃与箱(架)之c 应( )防护措施, 防止玻璃的 | 损和玻璃表面的划伤。

## 8.2 包装志

包装志应34 家有关 的规定, 每个包装箱应 “朝f 轻搬正放 Y | 碎 防雨怕湿”等 志或字

## 8.3 运输

运输x , 玻璃应固定牢固, 防止滑动 倾倒, 应有防雨措施。

## 8.4 贮存

产 应贮存在不结露或有 防雨 施 的地方。

A

( 性 )  
钢化玻璃的相关

### A.1 钢化玻璃的应力

玻璃经过钢化处理后, 于钢化过 中加热和冷却的不均匀, 在玻璃板面f 产 不m的应力分布。光C理论可以知道, 玻璃中应力的存在 引 光Q的7折 光Q的7折 通过>振光可以 察。

把钢化玻璃放在>振光下, 可以 察在玻璃板面f 不m区域的颜色和 暗变化, 这就是 们一E 的钢化玻璃的应力 。

在日光中就存在着一定成分的>振光, >振光的强度受天气和阳光的入 P 影响。

通过>振光眼镜或以与玻璃的垂直方向成S 大的P 度去 察钢化玻璃, 钢化玻璃的应力 更加 显。

### A.2 钢化玻璃的

于玻璃中存在着微Y 的硫化镍结石, 在热处理后一部分结石随着x c 发晶%变化, g 积增大, 在玻璃内部引发微裂纹, 从而可能导致钢化玻璃 。

常n 的 少这种 的方法有三种:

- 1) 使用含s 少硫化镍结石的原片, 即使用优 原片;
- 2) 避免玻璃钢化应力过大;
- 3) 对钢化玻璃hi 二次热处理, 通常; 为引 或均 处理。hi 二次热处理x , 一E 分为 3 个阶段:升温 保温和降温过 升温阶段为玻璃的表面温度从室温升至 280°C 的过 ;保温阶段为 有玻璃的表面温度均达 290°C [ 100°C, 且至少保持 2h 这一过 :降温阶段从玻璃完成保温阶段后开始降至室温 75°C x 的过 ;整个二次热处理过 应避免炉膛温度y 过 320°C, 玻璃表面温度y 过 300°C, 否则玻璃的钢化应力 于过热而松弛, 从而影响其安全性。